

7. バルコニー調査状況写真



101-001

101号室 バルコニー

外壁

タイル浮き



101-002

101号室 バルコニー

外壁

タイルひび割れ



101-003

101号室 バルコニー

外壁

タイル欠損

101-004

101号室 バルコニー

手摺壁 天端

モルタルひび割れ




101-005

101号室 バルコニー

手摺壁×アルミフェンス

シーリング剥がれ



101-006

101号室 バルコニー

パーテーション

塗膜剥がれ






105-001

105号室 バルコニー

上裏×雨水配管

パテひび割れ

.....
.....
.....
.....
.....



105-002

105号室 バルコニー

外壁

タイル浮き

.....
.....
.....
.....
.....



105-003

105号室 バルコニー

手摺壁 天端


塗膜剥がれ

105-004

105号室 バルコニー

笠木 天端

モルタルひび割れ



105-005

105号室 バルコニー

手摺壁×アルミ門扉

取付ボルト欠落



105-006

105号室 バルコニー

パーテーション

塗膜剥がれ

